

Adalace Quickscan voorbeeldrapport — Voorbeeld kantoorpand

15 juni 2026

ALGEMENE INFORMATIE

GEBOUW

Adres	Voorbeeldkantoor 25, Voorbeeldstad
Omvang	600 m ²
Bouwjaar	2005
Gebruiksfunctie (BAG)	kantoorfunctie
Matrixprofiel	Kantoor < 750

KLANT

Niet ingevuld

OPGESTELD DOOR

Naam	Adalace Quickscan — voorbeeldrapport
E-mail	info@adalace.nl
Referentie	voorbeeld-kantoor
Datum	15 juni 2026

Adalace Quickscan voorbeeldrapport — Voorbeeld kantoorpand

15 juni 2026

Dashboard

ALLE CATEGORIEËN

14

wettelijke verplichtingen (quickscan-matrix)

Arbo en Veiligheid

3

verplichtingen in deze categorie

Brandveiligheid

3

verplichtingen in deze categorie

Elektrische installaties

4

verplichtingen in deze categorie

Inrichting

1

verplichtingen in deze categorie

Klimaatinstallaties

2

verplichtingen in deze categorie

Milieu en Gezondheid

1

verplichtingen in deze categorie

Adalace Quickscan voorbeeldrapport — Voorbeeld kantoorpand

15 juni 2026

Documentenlijst

Overzicht van alle uit de matrix afgeleide documenten en cycli. Geen statusinformatie — alleen welke verplichtingen op je profiel van toepassing zijn.

Arbo en Veiligheid

BHV

Document	Cyclus
Bedrijfsnoodplan	Elke 3 jaar

Permanente valbeveiliging

Document	Cyclus
Inspectierapportage	1x per jaar

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Document	Cyclus
Plan van Aanpak	1x per jaar

Brandveiligheid

Brandslanghaspels

Document	Cyclus
Drukproefrapportage	Elke 5 jaar
Onderhoudsrapportage volgens Arbowet NEN-EN 671-3	1x per jaar

Noodverlichting/vluchtwegaanduiding

Document	Cyclus
Onderhoudsrapportage	1x per jaar

Elektrische installaties

Automatische deur, hek of opener

Document	Cyclus
Onderhouds- en inspectierapportage	1x per jaar

Gebouwbonden elektrische installaties

Document	Cyclus
Inspectierapportage conform NEN 3140 / SCIOS Scope 8	Elke 5 jaar

Zonnepanelen

Document	Cyclus
Certificaat van inspectie	Elke 5 jaar
Inspectierapportage SCIOS Scope 12	Elke 5 jaar

Inrichting

Adalace Quickscan voorbeeldrapport — Voorbeeld kantoorpand

15 juni 2026

Mobiele trappen en klimmateriaal

Document	Cyclus
Inspectierapportage	1x per jaar

Klimaatinstallaties

Koelinstallatie > 12 kW

Document	Cyclus
Inspectierapportage EPBD	Elke 5 jaar
Onderhoudsrapportage	1x per jaar

Milieu en Gezondheid

Energie label

Document	Cyclus
Energie label	Elke 10 jaar